

АКТ № 29

г.Москва

«01» настор 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся: сотрудники ГБУ «Жилищник Ивановского района»:

Инженер \_\_\_\_\_ С.Г.Волкова

Мастер (техник) по эксплуатации \_\_\_\_\_

Трубочист \_\_\_\_\_ Н.В.Бренделев, Н.С.Некрасов  
составили настоящий акт обследования о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 48 корп. 1 ул. Редрагивисет ир 8  
с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и других.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах 1-66
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах нет
3. Сечение каждого канала составляет 13x13 и d-15 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича и асбестоцементных труб.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют **38 см.**
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок **заделаны.**
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора **больше.**
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - **плотные.**
10. Тяга в каналах на день проверки **имеется.**
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии хорошо, исправно  
высота их соответствует техническим условиям
12. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют **нумерацию квартир**, нанесенную несмыываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям
14. Дымоходы в квартирах 1-66

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы в квартирах №№1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66  
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ нет

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.

Представители ГБУ «Жилищник Ивановского района»:

Инженер

Мастер

Трубочист

Трубочист



С.Г.Волкова

Н.В.Бренделев

Н.В.Бренделев

Н.С.Некрасов

АКТ № 28

г.Москва

« 8 » ноябрь 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: сотрудники ГБУ «Жилищник Ивановского района»:  
Инженер \_\_\_\_\_ С.Г.Волкова  
Мастер (техник) по эксплуатации \_\_\_\_\_

Трубоочист \_\_\_\_\_ Н.В.Бренделев, Н.С.Некрасов  
составили настоящий акт обследования о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 50 корп. ул. Редутная ул-4 с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и других.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах 1-80
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах 51-54
3. Сечение каждого канала составляет 13x13 и d-15 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича и асбестоцементных труб.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок заделаны.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора больше.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - плотные.
10. Тяга в каналах на день проверки имеется.
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии хорошо, надежно  
высота их соответствует техническим условиям
12. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям
14. \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**


Дымоходы в квартирах №№ 43, 45, 6, 48, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80  
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ нет

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.

Представители ГБУ «Жилищник Ивановского района»:

Инженер  
Мастер  
Трубоочист  
Трубоочист



С.Г.Волкова  
Н.В.Бренделев  
Н.В.Бренделев  
Н.С.Некрасов

АКТ № 36

г.Москва

«2» ноябрь 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: сотрудники ГБУ «Жилищник Ивановского района»:  
Инженер \_\_\_\_\_ С.Г.Волкова

Мастер (техник) по эксплуатации \_\_\_\_\_

Трубочист \_\_\_\_\_ Н.В.Бренделев, Н.С.Некрасов

составили настоящий акт обследования о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 54 корп. ул. Гусевская ул с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и других.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах 1-60, 65-80
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах 1-60, 65-80
3. Сечение каждого канала составляет 13x13 и d-15 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича и асбестоцементных труб.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок заделаны.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора больше.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - плотные.
10. Тяга в каналах на день проверки имеется.
11. О головки дымоходов на крыше в исправном состоянии зад. актуал., ногами высота их соответствует техническим условиям
12. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям
14. \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы в квартирах №№ 1, 3, 4, 5, 6, 14, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ 1-60,

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.

Представители ГБУ «Жилищник Ивановского района»:

Инженер

Мастер

Трубочист

Трубочист



С.Г.Волкова  
Н.В.Бренделев  
Н.В.Бренделев  
Н.С.Некрасов

АКТ № 35

г.Москва

« 3 » ноябрь 2003 г.

Мы, нижеподписавшиеся: сотрудники ГБУ «Жилищник Ивановского района»:  
Инженер \_\_\_\_\_ С.Г.Волкова

Мастер (техник) по эксплуатации \_\_\_\_\_

Трубочист \_\_\_\_\_ Н.В.Бренделев, Н.С.Некрасов

составили настоящий акт обследования о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 89 корп. 1 ул. Зеленая ул с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и других.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах 1-80
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах исп
3. Сечение каждого канала составляет 13x13 и d-15 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича и асбестоцементных труб.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок заделаны.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора больше.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - плотные.
10. Тяга в каналах на день проверки имеется.
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии голт испущ, подсчи высота их соответствует техническим условиям
12. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям
14. \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы в квартирах №№ 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,10,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ исп не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.

Представители ГБУ «Жилищник Ивановского района»:

Инженер  
Мастер  
Трубочист  
Трубочист



С.Г.Волкова  
Н.В.Бренделев  
Н.В.Бренделев  
Н.С.Некрасов

АКТ № 34

г.Москва

« 7 » ноября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: сотрудники ГБУ «Жилищник Ивановского района»:

Инженер

С.Г.Волкова

Мастер (техник) по эксплуатации

Трубочист

Н.В.Бренделев, Н.С.Некрасов

составили настоящий акт обследования о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 52 корп. ул. Редондивская ул с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и других.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах 1-80
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах нет
3. Сечение каждого канала составляет 13x13 и d-15 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича и асбестоцементных труб.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок заделаны.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора больше.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - плотные.
10. Тяга в каналах на день проверки имеется.
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии голые, надежные высота их соответствует техническим условиям
12. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям
- 14.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы в квартирах №№ 12, 34, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ нет

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.


Представители ГБУ «Жилищник Ивановского района»:

Инженер

Мастер

Трубочист

Трубочист



С.Г.Волкова

Н.В.Бренделев

Н.В.Бренделев

Н.С.Некрасов

АКТ № 33

г.Москва

« 9 » ноябрь 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: сотрудники ГБУ «Жилищник Ивановского района»:  
Инженер \_\_\_\_\_ С.Г.Волкова  
Мастер (техник) по эксплуатации \_\_\_\_\_  
Трубочист \_\_\_\_\_ Н.В.Бренделев, Н.С.Некрасов  
составили настоящий акт обследования о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 43 корп. ул. Радиаторный пр с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и других.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах 1-80
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах 22c23; 26c27
3. Сечение каждого канала составляет 13x13 и d-15 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича и асбестоцементных труб.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок заделаны.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора больше.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - плотные.
10. Тяга в каналах на день проверки имеется.
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии наст-ищущий разделка высота их соответствует техническим условиям
12. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям
14. \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы в квартирах №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ нет

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.

Представители ГБУ «Жилищник Ивановского района»:

Инженер

Мастер

Трубочист

Трубочист



С.Г.Волкова  
Н.В.Бренделев  
Н.В.Бренделев  
Н.С.Некрасов

АКТ № 32

г.Москва

« 13 » ноября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: сотрудники ГБУ «Жилищник Ивановского района»:  
Инженер \_\_\_\_\_ С.Г.Волкова  
Мастер (техник) по эксплуатации \_\_\_\_\_  
Трубочист \_\_\_\_\_ Н.В.Бренделев, Н.С.Некрасов  
составили настоящий акт обследования о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 39 корп. ул. Радиотехническая ул. с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и других.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах 1-42, 45-60, 62-72
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах нет
3. Сечение каждого канала составляет 13x13 и d-15 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича и асбестоцементных труб.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок заделаны.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора больше.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - плотные.
10. Тяга в каналах на день проверки имеется.
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии нет - исправлен, побелка высота их соответствует техническим условиям
12. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям
14. \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**


Дымоходы в квартирах №№ 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ нет

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.

Представители ГБУ «Жилищник Ивановского района»:

Инженер  
Мастер  
Трубочист  
Трубочист



С.Г.Волкова  
Н.В.Бренделев  
Н.В.Бренделев  
Н.С.Некрасов

г.Москва

«14» ноября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: сотрудники ГБУ «Жилищник Ивановского района»:

Инженер \_\_\_\_\_

С.Г.Волкова

Мастер (техник) по эксплуатации \_\_\_\_\_

Трубочист \_\_\_\_\_

Н.В.Бренделев, Н.С.Некрасов

составили настоящий акт обследования о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 37 корп. ул. Редутный про с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и других.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах 1-80
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах нет
3. Сечение каждого канала составляет 13x13 и d-15 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича и асбестоцементных труб.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют **38 см.**
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок **заделаны.**
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора **больше.**
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - **плотные.**
10. Тяга в каналах на день проверки **имеется.**
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии частично, не все  
высота их соответствует техническим условиям
12. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют **нумерацию квартир**, нанесенную несмыываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям
14. \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы в квартирах №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,  
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,  
69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ нет

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.


Представители ГБУ «Жилищник Ивановского района»:

Инженер

Мастер

Трубочист

Трубочист



С.Г.Волкова  
Н.В.Бренделев  
Н.В.Бренделев  
Н.С.Некрасов

АКТ № 30

г.Москва

«15» ноября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: сотрудники ГБУ «Жилищник Ивановского района»:  
Инженер \_\_\_\_\_ С.Г.Волкова

Мастер (техник) по эксплуатации \_\_\_\_\_

Трубочист \_\_\_\_\_ Н.В.Бренделев, Н.С.Некрасов

составили настоящий акт обследования о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 41 корп. ул. Радиаторный пр- с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и других.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах 1-76
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах исп
3. Сечение каждого канала составляет 13x13 и d-15 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича и асбестоцементных труб.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок заделаны.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора больше.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - плотные.
10. Тяга в каналах на день проверки имеется.
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии раб. исправ., изол. высота их соответствует техническим условиям
12. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям
14. \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы в квартирах №№ 43, 45, 6, 48, 9, 10, 41, 13, 18, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ исп не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.


Представители ГБУ «Жилищник Ивановского района»:

Инженер

Мастер

Трубочист

Трубочист



С.Г.Волкова

Н.В.Бренделев

Н.В.Бренделев

Н.С.Некрасов